

綾部市立小・中学校及び幼稚園の耐震化状況一覧

平成30年 4月 1日現在

【非木造の校舎】

学 校 名	棟 用 途	棟 番 号	枝 番 号	構造区分	階数	建築年月 元 年 月	面積 (㎡)	区分	第1次診断			第2次診断			改修後		耐 震 補 強 状 況
									年度	Is値	年度	Is値	q値	改修年度	Is値	q値	
綾部小学校	低学年棟	1	1~3	R	3	S 46 3	2,759	旧基準	18	0.31	19	0.32	1.20	21	0.79	1.44	実施済
	管理教室棟 西	14		R	3	S 48 3	1,517	旧基準	18	0.30	19	0.41	1.53	21	0.76	2.87	実施済
	管理教室棟 東	14	1	R	3	S 49 2	2,036	旧基準	18	0.35	19	0.50	1.88	21	0.76	2.87	実施済
	高学年棟 西	19		R	3	S 49 12	777	旧基準	18	0.18	19	0.41	1.53	21	0.70	2.60	実施済
	高学年棟 東	19	1	R	3	S 54 8	863	旧基準	18	0.39	19	0.50	1.87	21	0.78	2.90	実施済
	屋内運動場棟	20	1~4	R+S	1	S 50 9	1,242	旧基準	18	0.25	19	0.82	3.02	21	0.82	1.58	実施済
中 筋小学校	給食室棟	17		S	1	S 49 3	221	旧基準	18	0.30	19	0.19	0.57	21	0.81	1.47	実施済
	管理・教室・特別室棟	6	1	R	3	S 51 3	1,748	旧基準	18	0.39	19	0.31	1.02	21	0.78	1.26	実施済
	教室棟 南	6	2・3	R	3	S 55 3	745	旧基準	18	0.27	19	0.34	1.10	21	0.93	1.60	実施済
	教室棟 北	7		R	3	S 52 3	1,175	旧基準	18	0.36	19	0.50	1.73	21	0.85	1.26	実施済
豊 里小学校	屋内運動場・給食室棟	8・9	1・2	R+S	2	S 52 3	1,261	旧基準	18	0.37	19	0.10	0.32	21	0.77	1.27	実施済
	管理特別教室棟	1		R	2	H 12 8	1,617	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	
	教室棟	2		R	2	H 12 8	1,641	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	
	特別教室棟	3	1	R	2	H 12 8	674	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	
	屋内運動場棟	5		R	1	H 12 8	919	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	
物 部小学校	給食室棟	3	2	R	1	H 12 8	390	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	
	管理特別教室棟	10		R	2	S 61 3	879	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	
志 賀小学校	屋内運動場棟	1		R	1	S 45 3	421	旧基準	18	0.16	19	0.33	0.38	21	0.81	3.76	実施済
	管理特別室棟	1		R	2	S 36 3	1,308	旧基準	18	0.62	20	0.62	2.31	22	0.79	2.94	実施済
	特別教室棟	2		R	2	S 37 3	1,276	旧基準	18	0.70	20	0.72	2.64	-	-	-	
西八田小学校	屋内運動場棟	5		R	1	S 42 3	494	旧基準	18	0.23	20	0.28	0.40	22	0.75	1.60	実施済
	管理教室棟	1		R	2	S 55 3	1,667	旧基準	18	0.57	20	0.33	1.13	21	0.83	1.01	実施済
	屋内運動場棟	2		R	1	S 55 3	540	旧基準	18	0.86	20	0.51	0.53	22	1.08	1.30	実施済
東八田小学校	給食室棟	3		R	1	S 55 3	200	旧基準	18	1.74	-	-	-	-	-	-	
	教室棟	1	1・2	R	2	S 39 3	1,434	旧基準	18	0.49	20	0.30	1.40	21	0.77	2.87	実施済
吉 美小学校	屋内運動場棟	5		R	1	S 40 11	489	旧基準	18	0.27	20	0.23	0.33	22	0.92	3.43	実施済
	管理特別棟	6	1・3	R	2	H 5 10	898	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	
	教室棟	6	2・4	R	2	H 5 10	1,007	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	
	教室棟	12		S	1	H 19 3	246	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	
	屋内運動場棟	9		R	1	H 7 2	825	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	
東 綾小学校	特別教室・食堂棟	7	1・2	R	1	H 5 10	219	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	
	管理教室棟	8		R	2	H 2 7	1,801	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	
	給食室棟	9		R	1	H 2 7	150	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	
綾部中学校	屋内運動場棟	7		R	1	H 2 3	797	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	
	管理・特別教室棟(東側)	16	1	R	4	S 56 3	1,952	旧基準	18	0.29	20	0.44	1.92	22	0.81	2.94	実施済
	管理・特別教室棟(西側)	16	1	R	4	S 56 3	1,816	旧基準	18	0.34	20	0.39	1.85	22	0.74	2.70	実施済
	教室棟	17	1	R	3	S 57 3	2,471	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	
	教室棟	17	2	R	3	S 58 3	790	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	
	木金工室棟	20		R	1	S 58 3	280	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	
	屋内運動場棟	14		S	2	S 36 3	1,248	旧基準	18	0.47	20	0.09	0.22	-	-	-	改築により解体
	屋内運動場棟	26		R+S	2	H 23 2	995	新基準	-	-	-	-	-	21	-	-	地震改築
八田中学校	武道場棟	22		S	1	S 58 3	366	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	
	屋内運動場棟	24	1	S	1	H 4 6	725	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	
	特別教室棟	11		R	2	H 10 2	1,253	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	
	教室棟	12		R	2	H 10 2	607	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	
上林中学校	管理棟	13		R	2	H 10 11	1,202	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	
	屋内運動場棟	10		R	1	S 63 2	830	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	
	屋内運動場棟	10	3	S	2	S 31 3	664	旧基準	18	0.29	20	0.15	0.47	-	-	-	改築により解体
豊里中学校	屋内運動場棟	15		R+S	2	H 23 1	833	新基準	-	-	-	-	-	21	-	-	地震改築
	教室棟	12	1	R	3	S 50 3	908	旧基準	18	0.20	20	0.86	3.16	-	-	-	
	管理特別教室棟	12	2	R	3	S 59 5	1,412	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	
	屋内運動場棟	10		S	1	S 35 3	651	旧基準	18	0.47	20	0.09	0.30	-	-	-	改築により解体
綾部幼稚園	屋内運動場棟	15		R+S	2	H 23 1	833	新基準	-	-	-	-	-	21	-	-	地震改築
	保育棟	1	1・2	R	1	S 45 3	427	旧基準	18	-	20	0.65	2.40	22	0.81	3.00	実施済
東八田幼稚園	保育棟	1	3	R	1	S 45 6	422	旧基準	18	-	20	0.23	0.36	22	0.79	2.93	実施済
	管理保育棟	12		R	1	H 10 2	340	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	
計		56					52,698										

【木造の校舎】

学 校 名	棟 用 途	棟 番 号	枝 番 号	構造区分	階数	建築年月 元 年 月	面積 (㎡)	区分	第1次診断			精密診断			改修後		耐 震 補 強 状 況
									年度	Iw値	年度	Iw値	年度	Iw値	改修年度	Iw値	
物部小学校	管理特別室棟	2		W	1	S 11 3	697	旧基準	-	-	22	0.24	-	23	1.12	-	実施済
東八田小学校	管理特別室棟	2		W	2	S 40 3	687	旧基準	-	-	22	0.50	-	23	1.11	-	実施済
上林小学校	教室棟	1		W	2	S 33 3	1,386	旧基準	-	-	-	-	-	-	-	-	改築により解体
	管理特別教室棟	2	1	W	2	S 33 3	1,005	旧基準	-	-	-	-	-	-	-	-	改築により解体
何北中学校	屋内運動場棟	6	1~3	W	1	S 33 3	533	旧基準	-	-	-	-	-	-	-	-	改築により解体
	管理普通教室棟	1	1・2	W	2	S 28 3	1,218	旧基準	-	-	23	0.12	-	24	1.11	-	実施済
	普通特別室棟	2	1・3	W	2	S 26 3	915	旧基準	-	-	23	0.11	-	24	1.12	-	実施済
東綾中学校	屋内運動場棟	5	1~3	W	1	S 27 3	671	旧基準	-	-	23	※	-	-	-	-	改築により解体
	屋内運動場棟	8		R+S	2	H 26 3	882	新基準	-	-	-	-	-	25	-	-	不適格改築・増築
	管理・特別教室棟	1	1~3	W	2	S 27 3	989	旧基準	-	-	-	-	-	-	-	-	改築により解体
	教室・特別教室棟	2		W	2	S 27 3	1,027	旧基準	-	-	-	-	-	-	-	-	改築により解体
	屋内運動場棟	5	1・2	W	1	S 28 3	637	旧基準	-	-	-	-	-	-	-	-	改築により解体
上林中学校	管理教室棟	11		R	2	H 28 8	1,343	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	危険改築
	教室棟	12		R	2	H 28 8	662	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	危険改築
	管理特別室棟	1		W	2	S 31 3	965	旧基準	-	-	-	-	-	-	-	-	改築により解体
上林小学校 上林中学校 (施設一体型)	教室棟	2		W	2	S 30 3	991	旧基準	-	-	-	-	-	-	-	-	改築により解体
	普通・特別教室棟	16		R	2	H 27 3	2,019	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	危険改築
	管理・特別教室棟	17		R	2	H 27 3	726	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	危険改築
計	給食棟・倉庫棟	19・20		R	1	H 27 3	2,068	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	危険改築
			19				17,561										

※何北中学校の屋内運動場については、構造上Iw値は算出できないが、診断の結果「耐震化が必要」となっている。